Wasserkörper **DW_NRW_4714_5854 Bastau**

Strukturgüteklasse

Kartierung September 12

Fließrichtung



Strahlwirkungskonzept

Strahlursprung Strahlweg Situation unklar



Organisch geprägtes Fließgewässer der Sander und sandigen Aufschüttungen

Gewässerstrukturgüte



Klasse	Maß der Veränderung	Farbsymbol
1	unverändert	dunkelblau
2	gering verändert	hellblau
3	mäßig verändert	grün
4	deutlich verändert	hellgrün
5	stark verändert	gelb
6	sehr stark verändert	orange
7	vollständig verändert	rot

Gegenwärtige Strukturanteile



Zielgrößen der Gewässerstruktur [1)]



1)www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Projekte_NRW

Relative Häufigkeitsverteilungen



Uferverbau Steinschüttung/-wurf auf 17 % der linken und auf 0 % der rechten Uferseite



Legende: 2 <=> Lebendverbau >50 %; 4 <=> Steinschüttung/-wurf >50 %; 5 <=> Holzverbau >50 %; 6 <=> Böschungsrasen >50 %
7<=> Pflaster/Steinsatz/unverfugt >50 %; 8 <=> wilder Verbau >50 %; 10 <=> Beton/Mauerwerk/Pflaster >50 %

Gehölzbewuchs



Legende: 0=Keine Gehölze (wegen Verbau, Rasen, Erosion); 9=Keine Gehölze, naturbedingt; 2=nicht bodenständiges Gebüsch/Einzelgehölz; 3=nicht bodenständiger Forst oder Galerie;
4=Junge Gehölzpflanzung; 5=bodenständiges Gebüsch/Einzelgehölz; 6=teilweise bodenständiger Wald oder Galerie; 8=bodenständige Galerie; 10=bodenständiger Wald

Bilanz des Gehölzbewuchses

Anteile in % des Wasserkörpers

100

Legende:					
Bodenständiger Wald auf	0 %	der linken Uferseite und	0 %	der rechten Uferseite
Bodenständige Galerie auf	5 %	der linken Uferseite und	7 %	der rechten Uferseite
Teilweise bodenst. Wald oder Galerie	2 %	der linken Uferseite und	2 %	der rechten Uferseite
Bodenst. Gebüsch/Einzelgehölz auf	15 %	der linken Uferseite und	17 %	der rechten Uferseite
Kein (bodenständiges) Gehölz auf	79 %	der linken Uferseite und	74 %	der rechten Uferseite
davon	0 %	naturbedingt	0 %	naturbedingt

Gewässerrandstreifen **Wasserkörper N_4714_5854 Bastau** → Fließrichtung



Legende: 2<=>Saumstreifen (bis 5 m); 5<=>Gewässerrandstreifen (> 5 m); 10<=>flächig Wald/Sukzession Entfernung zur Mündung [100 m-Abschnitte]

Randstreifenbilanz

Anteile in % des Wasserkörpers

100

Legende:					
Uferstreifen o. Wald/Sukzession auf	0 %	der linken Uferseite und	2 %	der rechten Uferseite
Ufersaum auf	1 %	der linken Uferseite und	13 %	der rechten Uferseite
Kein Streifen o. Saum wegen Nutzung	99 %	der linken Uferseite und	85 %	der rechten Uferseite